

São Luís – (MA), 24 de março de 2014

Ofício 20/2014

À Defesa Civil – Coordenadoria Municipal de Bacabal-MA
Coordenadora: Roseane Maria do Nascimento Silva

Assunto: Risco de desabamento Caixa Econômica Federal


Senhora Coordenadora,

Levamos ao conhecimento desta Coordenadoria Municipal da Defesa Civil preocupação em relação às vigas de sustentação do prédio da agência da Caixa Econômica Federal da cidade de Bacabal localizada na Rua Osvaldo Cruz, 704 Centro.

De acordo com fotos anexadas nota-se na parte frontal e lateral da agência “fissuras” nas vigas de sustentação do prédio colocando em risco a vida dos funcionários usuários daquela agência bancária.

Diante do exposto, solicitamos a V. S^a. realização de vistoria técnica e outras medidas necessárias para avaliar as condições de estrutura da agência.

Atenciosamente.



Eloy Natan Silveira Nascimento
Presidente em exercício

OBRA: VISTORIA TECNICA DO PREDIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA DE BACABAL- MA



FOTO 01




FOTO 02



FOTO 03

FOTO 01 – vista da peça da tesoura com abertura pelo lado da Rua Osvaldo Cruz.

Foto 02- vista da peça da tesoura com abertura entre as asnas da tesoura pelo lado direito

Foto 03 – vista da tesoura frontal com abertura entre as peças da asna...

Foto 04, 05 e 06 - vista das peças com abertura nas asnas pela rua lateral.



FOTO 04




FOTO 05



FOTO 06

Em 29/04/2014


Tairon Gonçalves Teixeira
Eng.º Civil
CREA - MA 0462/D
CPF: 068.132.833 - 91



PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC
C.G.E – CENTRO DE GERENCIAMENTO DE EMERGÊNCIAS

Ofício nº. 31/2014

Bacabal/MA, 29 de abril de 2014.

Ilmo. Sr.
Eloy Natan Silveira Nascimento.
M.D Presidente em Exercício do Sindicato dos Bancários do Maranhão.
NESTA.

Prezado Senhor,

Em anexo estamos encaminhando, Laudo de Vistoria Técnica feito pelo engenheiro da Defesa Civil deste Município em atendimento à solicitação do Sindicato dos Bancários de Bacabal.

Certos de que a solução do problema apresentado será providenciada conforme descrição da vistoria, deixamos o nosso cordial apreço.

Atenciosamente,


Leonice Rodrigues Costa
Coordenadora da COMPDEC



COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – COMPDEC

LAUDO DE VISTORIA TECNICA.

IMÓVEL: PREDIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LOCAL : RUA OSVALDO CRUZ, SN – CENTRO
BACABAL-MA.
DATA: 28/04/2014
HORA: 16hs40min.

VISTORIA,

No dia e hora acima descrita, a comissão da Defesa Civil, por este engenheiro abaixo assinado, esteve no prédio da agencia da Caixa Econômica Federal em Bacabal, para constatar solicitação do Sindicato dos Bancários de Bacabal, sobre problemas existentes nas tesouras das fachadas frontal e lateral do referido prédio.

A vistoria realizada “in loco”, constatou aparecimento de abertura entre as duas peças da asna de um lado das tesouras das fachadas do prédio.


Uma análise sobre o apoio das tesouras, projetadas para sustentação dos telhados, não visualiza perigo eminente de ruptura das peças de baixo com abertura ocasionada pelo desgaste de alguma peça de apoio das asnas com a linha da tesoura.

O problema poderá ser resolvido com a substituição das peças desgastadas e empenadas que deram razão para o aparecimento da abertura, oferecendo desta forma, tranquilidade ao público usuário e transeuntes, cujo temor se faz presente pelo efeito visual apresentado no momento.

Em anexo relatório fotográfico.

Sem mais,

Bacabal (MA), 29 de abril de 2014.


Tairon Gonçalves Teixeira
Engº. Civil
CREA- MA 0462/D
CPF: 068.132.833 - 91